Подключение Счетчика числа посетителей

А. Спецификация оборудования

Питание: Зв;две батареи тип AA(пальчик) Потребляемая мощьность:Transmitter 240µA Receiver 320µA Bec: Transmitter 90g (inclusive of battery) Receiver 95g (inclusive of battery) Габариты : 68 x 42 x 22 mm Максимальное рабочее расстояние : 6m Максимально отображаемое кол-во проходов:999,999 Рабочие частоты : инфракрасный сенсор,радиопередатчик (433MHz) Установка:фронтальная,боковая



В. Внешний вид и управление

1. инфракрасный диод фронтальный Transmitter LED 1

2. инфракрасный диод боковой Transmitter LED 2

3. кнопка 1

4. переключатель 1 – переключение работы режимов transmitter фронтальный LED1, боковой LED 2

5. переключатель 2 – переключение работы режимов receiver фронтальный LED1,боковой LED 2.

6. LCD монитор

- 7. кнопка 2
- 8. инфракрасный диод фронтальный Receiver LED 1
- 9. инфракрасный диод боковой Receiver LED 2
- 10. красный индикатор наличия подключения

C. Operation

1. установочная площадка для монтажа в нутрии помещений.(photo 1)



Photo 1(a): установка площадки 1(b) установка компонентов счетчика

2. соореентируйте компонеты относительно друг друга.(photo 2)



Photo 2

3. переключите переключатели 1,2 согласно вашей установке

4. если приемник и передатчик соореентированны не правильно то на LCD мониторе загорится надпись"error" (photo 4). Если правильно то 000000 (photo 5).



Photo 4 Photo 5

1 Transmitter – нажмите и удерживайте кнопку 1 для включения или отключения . Однократное нажатие кнопки 1 приведет к принудительному сбросу данных в компьютер

2 Receiver – нажмите и удерживайте кнопку2 более 2сек ,LCD монитор включится. Нажмите и удерживайте кнопку 2 более 2 сек, LCD монитор выключится. При включенном мониторе однократное нажатие кнопки два приведет к обнулению экрана и памяти счетчика

3 Для подключения к компьютеру используйте USB-рессивер



USB receiver/cable



Программное обеспечение

Подключение счетчиков посетителей

1. Подключаем USB приемник к компьютеру. Драйвер автоматически установится.

2. Если драйвер не установился и появилось окно			
Hardware Update Wizard			
	Welcome to the Hardware Update Wizard		
	This wizard helps you install software for:		
4991	USB Serial Port (COM3)		
	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.		
	What do you want the wizard to do?		
	 Install the software automatically (Recommended) Install from a list or specific location (Advanced) 		
	Click Next to continue.		
	< Back Next > Cancel		

- **3.** Выбираем «установить из указанного места» и задаем путь к папке CDM 2.04.16 WHQL Certified
- 4. во время установки запоминаем номер сот-порта



- 5. Нажимаем «Finish»
- 6. Устанавливаем программу «eSmart management»

7. Если на компьютере установлена система Windows XP-то



сперва запускаем папку «dotnetfx.exe»

8. Если система Vista или Windows 7 то «dotnetfx.exe» запускать не надо.

для установки Smart Tag Management Software-запускаем



Запуск программы.

- 1. Запускаем программу Smart Management System
- 2. Появится окно

папку

\$	Login	
	Smart Manage	ment System
Est	UserName: admin	~
	Password:	
	<u>o</u> k	Cancel

3. нажимаем «ок»

4. Попадаем на главную



5. Нажимаем иконку «tools»

	Configuration Form	
System Network		
Serial Port:	COM4	~
Language:	English	¥
Branch:	Name of the store	
	Alarm alert activated	
	OK	Cancel

И выбираем номер сот-порта (запомнили при установке)

Для сброса данных – во вкладке «Network» В строке «ТО» вводим адрес электронной почты.

Cor	ifiguration Form
System Network	
To:	
From:	wujtao@126.com
Account:	wujtao
Password:	******
Mail Server:	smtp.126.com
	OK Cancel

- 6. На главной странице должны загореться зеленым иконки «сом» затем через 15-30секунд «counter»(счетчики посетителей должны быть включены)
- 7. Если не загорелась «conter» нажать и отпустить кнопку на счетчике с дисплеем
- 8. Приблизительно через 15 минут начнется сброс данных
- 9. Данные можно просмотреть в иконке «count statistics» на главной странице.



Выбираем вкладку «Hour Statistics» для просмотра статистики по часам, «Day Statistics »-по дням, «Week Statistics»-по неделям, «Month Statistics»-по месяцам, и нажимаем иконку «Statistics Analysis»

Для сохранения и сброса данных нажимаем иконку «Export & send» И выбираем соответствующее действие.